

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Оренбургской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

**Отдел надзорной деятельности  
по г.Сорочинску и Сорочинскому району**  
461900, Сорочинск ул.1 Мая, 1, эл. адрес: ogpn\_sor@mail.ru

**Заключение № 15  
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям  
пожарной безопасности**

в период с 12 ч. 00 мин. 08 декабря 2015г. по 18 ч. 00 мин. 09 декабря 2015г. проведено обследование документов, учебных кабинетов №№ 213, 214, 215, 216 заявителя Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г.Сорочинска Оренбургской области

наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресу: Оренбургская область, г.Сорочинск, 2 микрорайон, 36 а

Вывод по результатам обследования:

объект защит соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты

Настоящее заключение выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4» г.Сорочинска Оренбургской области (461900, Оренбургская область, город Сорочинск, 2 микрорайон, дом 36 «А»), ИНН 5617006160

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Начальник отдела надзорной деятельности  
по г. Сорочинску и Сорочинскому району  
подполковник внутренней службы Горопчин В.А.  
должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН

ИНН: 5617006160

«09» декабря 2015 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Оренбургской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности  
по г.Сорочинску и Сорочинскому району  
461900, Сорочинск ул.1 Мая, 1, эл. адрес: ogpn\_sor@mail.ru

Акт № 15  
по результатам рассмотрения заявления

09 декабря 2015 года

г. Сорочинск  
(место составления акта)

18 ч. 00 мин.

Атаманов Михаил Анатольевич, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Сорочинску и Сорочинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области в период с 12 ч. 00 мин. 08 декабря 2015г. по 18 ч. 00 мин. 09 декабря 2015г. проведено обследование документов, объектов защиты заинтересованного лица в зданиях и помещениях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г.Сорочинска Оренбургской области расположенного (-ых) по адресу: г.Сорочинск, 2 микрорайон, 36 а совместно с директором МБОУ «СОШ № 4» Елистратовым Александром Владимировичем по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объектов:

- Учебные кабинеты №№ 213, 214, 215, 216 общей площадью 208,8 м<sup>2</sup> расположены на втором этаже трехэтажного здания школы с подвалом. Стены и перегородки здания кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля металлическая по деревянной обрешетке, степень огнестойкости II.
- Отопление здания центральное, соответствует требованиям норм.
- Электроосвещение осуществляется от люминисцентных ламп и ламп накаливания. Замер сопротивления изоляции электросети выполнены 15.12.2014г. ООО «ЭЛКОМ». Соединения электропроводящих жил выполнены сжимами, электропроводка проложена в кабельканалах и под штукатуркой.
- Учебные кабинеты здания школы рассчитаны на 104 места (фактически обучается 104 детей и 4 человека педагогического персонала). Ночью в помещениях здания средней школы находится один человек.
- Из здания школы с первого этажа выполнено девять эвакуационных выходов непосредственно наружу (один из спортивного зала, три из вестибюлей, три из коридора один из мастерской и один из помещения столовой). Со второго этажа выполнено четыре эвакуационных выхода непосредственно наружу (два через лестничные клетки, один из помещения актового зала по лестнице 2-го типа и один из помещения актового зала по лестнице 3-го типа). С третьего этажа выполнено два эвакуационных выхода непосредственно наружу через лестничные клетки. Из подвала выполнено два эвакуационных выхода непосредственно наружу. Ширина эвакуационных выходов (требуется 1,2м / фактически 1,2м) соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности, протяженность пути эвакуации (требуется 60м / фактически 58 м) соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. Участки пути эвакуации здания покрыты линолеумом.
- Помещения здания школа обеспечены первичными средствами пожаротушения в потребном количестве, имеется тридцать огнетушителя ОП-4 дата следующей перезарядки 2017 год, паспорта с отметкой о перезарядке имеются.
- Помещения здания школы оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, дата сдачи в эксплуатацию 2006 год, монтаж производился ООО «Современная противопожарная защита». Объект, оборудован выводом сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны, через ПАК "Стрелец-мониторинг".
- Имеется договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с ООО «Баярд» от 01.01.2015г. № 17/15. Также имеется договор по техническому обслуживанию передающего оборудования программно – аппаратного комплекса «Стрелец – Мониторинг» с ООО «Современная противопожарная защита» от 30.12.2014г. № 116/ТО.
- Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует (не требуется).
- Здание средней школы обеспечено наружным противопожарным водоснабжением от двух пожарных гидрантов расположенных в 45м и 75 метрах от здания школы. Пожарные гидранты находятся в исправном состоянии. Проезды и подъезды к пожарным гидрантам имеются, указатели их месторасположения имеются.




- Противопожарные разрывы до соседних зданий соответствуют. Наружное освещение имеется. Проезды и подъезды к зданию имеются. Очистка территории вокруг зданий от мусора и горючих материалов проводится своевременно.
- План эвакуации людей при пожаре в здании школы имеется, с персоналом проведены инструктажи о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. Наглядная противопожарная пропаганда в помещениях здания школы проводится, обслуживающий персонал знает инструкции о мерах пожарной безопасности и порядок действия при пожаре.


2) в ходе обследования установлено: нарушений обязательных требований пожарной безопасности в учебных кабинетах №№ 213, 214, 215, 216 не выявлено.

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:  
Директор МБОУ «СОШ № 4» Елистратов А.В.

«09» 12 20 15 г.

  
(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:  
Директор МБОУ «СОШ № 4» Елистратов А.В.

  
(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Учебные кабинеты №№ 213, 214, 215, 216 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г.Сорочинска Оренбургской области, соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении дополнительного образования в образовательном учреждении.

«09» 12 20 15 г.

Обследование проводил:  
Заместитель начальника отдела надзорной деятельности -  
государственный инспектор г.Сорочинска  
и Сорочинского района по пожарному надзору  
майор вн. службы М.А. Атаманов

«09» 12 20 15 г.



Телефоны доверия ГУ МЧС России по Оренбургской области 8(3532)30-89-99, МЧС России 8(495)4999999